



2018年6月5日

各 位

会 社 名 東亜ディーケーケー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高橋 俊夫  
(コード：6848 東証第1部)  
問合せ先 取締役副社長 玉井 亨  
(TEL.03-3202-0211)

### 当社子会社における製品の一部センサーに関する不具合について

この度、当社の連結子会社であるバイオニクス機器株式会社（東京都東大和市）が製造販売した産業用ガス検知警報器の一部のセンサーに、定期点検後短時間で警報感度が維持できていない現象が判明しました。現在原因を究明すべく鋭意努めております。

#### 記

対象製品及び対象製品の出荷先数は、現時点で判明している限りでは以下のとおりです。

1. 対象製品：液・膜交換式で型式に以下の記号を含むセンサー使用のガス検知警報器

表示例：GS-○○○○HO、GS-○○○○BO、GS-○○○○DO  
GT-○○○○HO、GT-○○○○DO

2. 対象製品出荷先数：約 2,000 社

現在、当社及びバイオニクス機器株式会社は、対象製品の出荷先のお客様に対して安全を確保する観点から、出来るだけ速やかに日常点検を実施しガス検知警報器の感度確認をお願いしているところです。当該現象の原因については現在調査を行っております。

3. 今後の見通し

本件が当社の連結業績に与える影響は不明です。今後、影響の度合いが判明した時点で速やかに公表いたします。

本件のような事象の発生により、お客様・株主様はじめ多数の方々に多大なご迷惑をおかけすることになり、深くお詫び申し上げます。

以 上